


C50i Carbon profesionální stativ – návod k obsluze

Děkujeme, že jste si vybrali náš produkt.
Prosíme, přečtěte si následující instrukce




Změna na monopod:

1. Uvolněte nohu stativu
2. Uvolněte základnu
3. Monopod je vytvořený ze základny a stativové nohy

Prodloužený monopod

1. Uvolněte nohu stativu
2. Uvolněte základnu
3. Vyjměte stativový díl a spojte s nohou
4. Monopod je vytvořený ze stativového dílu a nohy



Balení obsahuje:
multifunkční klíč, háček, držák na opasek pro monopod



Model	Počet sekcí	Průměr trubek	Složená výška	Nejnižší poloha	Nejvyšší poloha	Hmotnost	Max. zátěž	Monopod malý	Monopod prodloužený
C50i Alum.	4 sec.	25 mm	43.5 cm	2.5 cm	157.5 cm	1.800 kg	8 kg	49 - 131.5 cm	82 - 164.5 cm

* Vzhled a specifikace se mohou lišit dle verze modelu