

C50i Carbon profesionálny statív – návod na obsluhu

Ďakujeme, že ste si vybrali náš produkt.

Prosím prečítajte si nasledujúce inštrukcie pred použitím

Nastavenie uhla
Stlačte tlačidlo pre nastavenie uhla nohy

Pre zloženie obrátiť o 180°

Vysoký uhol Stredný uhol Nízky uhol Zložený

Univerzálna 3/8 a 1/4 skrutka pre fotoaparáty

Kolesko na fixáciu centrálného stĺpika

Monopod Duo-lock systém

Ochranné návleky

Systém aretácie nohy

Centrálny stĺpik

Kolesko pre nastavenie uhla


Skrutka na fixáciu rotácie. Zatiahnete túto skrutku na fixáciu gufovej hlavy. Použite šesťuholníkový kľúč

Ako vytvoriť monopod


1. Uvoľnite nohu
2. Uvoľnite základňu
3. Monopod je vytvorený zo základne a statívovej nohy

Ako vytvoriť monopod (predĺžená verzia)

1. Uvoľnite nohu
2. Uvoľnite základňu
3. Odoberte stredový stĺpik a spojte s nohou
4. Monopod je vytvorený zo stredového stĺpika a statívovej nohy



Obsahuje: multifunkčný kľúč, háčik, držiak na opasok pre monopod



Model	Sekcie	Max priemer tyčky	Zložený	Min výška	Max výška	Hmotnosť	Zaťaženie	Monopod malý	Monopod predĺžený	Hmotnosť
C50i Carbon	4-sec.	25 mm	43.5 cm	2.5 cm	157.5 cm	1,335 kg	8 kg	49–131.5 cm	82–164.5 cm	568/654 g

* Dizajn a špecifikácia sa môže meniť